

43º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 27/03/2026

- Atividades executadas no período
 - Pintura interna
 - Continuação do piso intertravado externo
- Observações:
 - Chuvas intensas e interruptas durante 2 semanas consecutivas, dificultando a execução dos serviços externos.
- Fotos da obra:











