

46º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 28/05/2026

- Atividades executadas no período
 - Pintura interna e externa
 - Assentamento de piso, rodapés e rejuntamento
 - Colocação de ACM em ambas na fachada principal e do fundo
 - Colocação do forro da fachada do fundo
 - Colocação das portas e guarnições
 - Demolição da parede entre a sala 07 e 08, retirada de batente e re-colocação do batente na sala do presidente e fechamento da porta, conforme **Ofício nº 0060- 2026**

- Observações:

- Fotos da obra:































